


USB ドライバのインストール手順 (OS 環境 : Windows Vista, Windows7)


1. あらかじめ、ドライバをダウンロードし、解凍してください。
2. インバータとパソコンをUSBケーブルで接続して、インバータの電源をオンします。
3. パソコンの[スタート]ボタンをクリックして [コンピューター]を右クリックします。
表示されたメニューに[プロパティ]があります。




4. [プロパティ]をクリックします。[システム]画面が表示されます。




5. [システム]画面の[デバイス マネージャー]をクリックします。
[デバイス マネージャー]画面の[ほかのデバイス]の下に[COSMOS Series Inverter]が表示されます。




6. [COSMOS Series Inverter]を右クリックします。
表示されたメニューに[ドライバー ソフトウェアの更新(P)...]があります。




7. [ドライバーソフトウェアの更新(P)...]をクリックします。
[ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。



8. [ドライバーソフトウェアの更新]画面の[コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索
します]をクリックします。[ドライバーソフトウェアの更新]画面が表示されます。
「参照」をクリックして、あらかじめダウンロードしたドライバの場所を選択します。




9. 「次へ」をクリックします。次の画面が表示されます。



10. 「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックします。

必要なファイルのインストールが始まりますので、終了するまでしばらくお待ちください。



11. 「AC Drive Series USB Device」のインストールの完了が通知されます。

「閉じる」をクリックします。

これでドライバのインストールは終了しました。